

## Erstellen einer CutContour für Schneideplotter

### Konturenschnitt

- Anlegen eines neues Farbfeldes:  
Farbfeldname CutContour  
Farbtyp Vollton  
100 % Magenta
- Konturstärke 0,25pt
- alle Schriften in Pfade konvertieren
- alle Pfade müssen geschlossen sein
- bei Vollflächen die Farbfläche immer über die CutContour hinaus vergrößern

